

DIRIGENZA

**Ai Comuni Serviti**

**Grim Scarl**  
Via Tiberio, 95  
86100 Campobasso  
[grimolise@pec.it](mailto:grimolise@pec.it)

**EGAM**  
Viale Regina Elena, 1  
86100 Campobasso  
[egammolise@pec.it](mailto:egammolise@pec.it)

**E, p.c. Regione Molise**  
IV Dipartimento  
Servizio Difesa del suolo, Demanio,  
Opere Idrauliche e Marittime – Idrico integrato  
Viale Elena, 1  
86100 Campobasso  
*Pec: [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)*

Protocollo Arrivo N. 4475/2024 del 12-06-2024  
Doc. Principale - Copia Documento

**OGGETTO: Monitoraggio Risorsa idrica. Comunicazione**

Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che si sta registrando un calo nell'erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali.

Le scarse precipitazioni meteo che hanno caratterizzato la passata stagione invernale e primaverile inducono alla massima prudenza ed attenzione.

E' quanto mai indispensabile evitare dispersioni di acqua ed usi impropri che con l'innalzamento delle temperature aumentano in maniera esponenziale.

Al momento l'erogazione dalle sorgenti è quotidianamente monitorata dai tecnici della Molise Acque, e non si esclude la possibilità che le sorgenti superficiali possano manifestare un repentino abbassamento della portata erogata.

Ciò posto si rappresenta l'assoluta necessità, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di provvedere ad un'indispensabile ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica e monitoraggio sul corretto uso della risorsa al fine di limitare possibili disservizi all'utenza finale.

**Il Dirigente dei servizi tecnici**  
ing. Carlo Tatti

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07/03/2005, n.82*